




主題：線性馬達的電子凸輪應用設定

Date: July 29th, 2020, Wednesday

線性馬達凸輪時序圖如下，


線性馬達 pole pitch = 32mm, 光學尺解析度 1um, 光學尺編碼器接腳定義如附件 1.




設定流程如下：

1. 先確認光學尺編碼器接腳定義, 各線腳為要連接至 HDT 對應的腳位. Pin7 及 pin8 溫度 sensor 要短路.

PIN	J5 connector description	
1	A + / SIN+	Differential line driver (5V) input for incremental channel A.
2	A - / SIN -	Differential input for Resolver channel SIN.
	A	Single (5V) Open Collector and Push Pull input for incremental channel A.
3	B + / COS+	Differential line driver (5V) input for incremental channel B.
4	B - / COS -	Differential input for Resolver channel COS.
	B	Single (5V) Open Collector and Push Pull input for incremental channel B.
5	Z + / CK+ / EXC+	Differential line driver (5V) input for channel Z of incremental encoder. Differential line driver (5V) output for CLOCK data for SSI absolute encoder.
6	Z - / CK - / EXC-	Differential output for reference to Resolver feedback.
	Z	Single (5V) Open Collector and Push Pull input for incremental channel Z.
7	PTC+	Digital input for motor PTC. If motor is devoid of PTC, ensure to short pin 7 and 8.
8	PTC-	
9	+5E	+5V encoder supply.
10	GND	Common Ground for encoder supply and signals.
11	D -	Differential line driver (5V) input for DATA for SSI absolute encoder.
12	(HA) / D +	
		HA / (D +)
13	HB	HALL sensor B signal
14	HC	HALL sensor C signal
15	SHIELD	Feedback and signal cable shield. This pin is connecte to drive Power Earth (PE)
16	SHIELD	




2. 檢查馬達參數設定及編馬器參數設定及 auto-phasing.
 相關設定如下:



其中下圖, 因為光學尺的精度是 1 μ m,


所以 $\text{Resolution/magnet pitch} = 32000\mu\text{m}$, $\text{Pulse/magnet pitch} = 32000/4 = 8000$



將滑塊移到中間位置, 然後再做 auto-phasing 的動作.


- Master driver J8 的 A+, A-, B+, B- 及 GND 分別連接到 Slave driver J4 的 pin 11(CHA+), 12(CHA-), 13(CHB+), 14(CHB-), 及 pin 8 (GND).
- Caliper 連線
- Factor** 先設定為 1mm 單位.

線性馬達機構在使用時, 必須先針對 **Factor**, **Homing** 歸原點及 **Jog** 做設定後, 確認位移, 速度及加速度等單位是正確, 才可以通電移動機構, 必免機構因單位錯誤而爆走, 非常重要.




位置單位為 mm 設定流程, 按下 Calculate 後, 最後的 Pos factor 如上所示.


(1) 設定 Homing 的速度和偏移量. 如下所示:




(2) 設定 Jog 寸動的移動速度, 如下所示:




4. 設定 Slave Cam 的 Engagement type = immediate,
Cam Disengagement, Cyclic, Diseng. type = immediate-dec. speed, Deceleration = 10000



5. 設定 Master 的 Position Parameters → Position set. ==> Mode end position = ending cycle




6. 線性馬達凸輪時序圖如下,
線性馬達 pole pitch = 32mm, 光學尺解析度 1um, 光學尺編碼器接腳定義如附件 1.



因為 **8000 pulse = 32mm**, 由凸輪時序凸得知 Master 走 100mm 為一個 cycle, Master module = $8000 \times (100/32) = 25,000$ pulse.

因為 **65535 counts = 32mm**, 由凸輪時序凸得知 Slave 走 50mm 為最大值, Slave module = $65535 \times (50/32) = 102,398$ counts

5. 由上面說明可知, 設定 **Master Module = 25,000; Slave Module = 102,398**




6. (a) 進入 Electronic CAM 的選項畫面, 輸入 **CAM points = 100**, 表示 Master motor 用 100 個位置表示 100mm, 方便. 可以解釋為 Master 0~100mm 的位置.

(b) 注意: CAM points + Points available = 576; (576 是最大值, 要注意).

(c) 然後, enable function, 在 Index 及 Value 欄位分別輸入 Slave motor 的角度及位移, 注意: $0 \leq \text{Index} \leq 100$, 可以當作是 Master motor 的 mm; Value 是輸入 0~65535 的數字, 是 Slave motor 的 accounts 數. (0 表示 Slave motor 不動, 65535 表示 Slave 走 50mm, 以此類推)

(d) 要先輸入 Final 的 2 個數值, 接著才輸入 Initial 的 2 個數值.

(e) 分別輸入座標 **(0,0); (40, 65535); (60, 65535); (99,0)**



7. 然後要將CAM的資料upload 到驅動器, 才算設定完成. 在CAM的畫面, 右上角有眼睛符號的ICON.

PS: 要將 power on 及 Enable Ref. 都放掉, 才可以 Re-load 新的 CAM data, 右上角有眼睛符號的 ICON 才可以用.

8. 在 Master, Position → Pos. management = Pos-Tab cyclic, 設定如下:

因為總行程為 580mm, 則每 100mm 就執行一次 CAM, 580mm 會執行 5.8 次. 注意.

The screenshot shows the 'Position' management interface. Under 'Pos-Tab cyclic', the 'Maximum Speed' is set to 2500 and 'Selection index' is ---. The 'Pos. actual value' is 0 and 'Pos number' is 4. Under 'Cyclic Positions', 'Mode' is Automatic, 'Max cycles' is 1, 'Cycle' is Cyclic, and 'Index' is 4. Below is a table of cyclic positions:

N?	Position	Velocity	Accel.	Decel.	Time	Abso./Rela.	Vel. mode
1	0	100	10000	10000	600	Absolute	Tab-rec data
2	580	100	5000	10000	600	Absolute	Tab-rec data
3	0	100	10000	10000	600	Absolute	Tab-rec data
4	580	100	5000	10000	600	Absolute	Tab-rec data
5	150	500	5000	5000	500	Absolute	Tab-rec data

Position Parameters → Position Set. ==> Mode end position = Ending cycle → 表示在中途按下 enable ref. 時, 會跑完此單節才停止. 此為安全考量.

The screenshot shows the 'Caliper[TOMCAT EVO] Version: 4.22' software interface. The 'Position Parameters' section is highlighted with a red box, showing the following settings:


- Recovery Posit.: Current Position
- Mode end position: Ending cycle

8. 啟動方式: (a) 先設定好 Slave 的 Cam profile, 然後傳送到 driver(Slave), 如上述 step 7., 然後將 Master 移到 0 點的位置(Homing), Slave 也移到 0 點的位置(Homing). 然後將 Slave power on, Enable ref.; 等待. (b) 在 Master, 將 power on, Enable ref.; 則看到行程 580mm, 每 100mm 執行一次凸輪曲線, 共會執行 5.8 次. 經測試 OK.

其他參考資料如下:

Note:

(1). 在 Electronic Cam → Data Disengaging, Cyclic → Diseng. Type 下 → Immediate Position, 其中若設定 Position = 65536, 則在 Master 在 Power on 的狀況下, 當 release Ref., 此時 Master 馬達會以 500rpm 的速度轉到 65536 度, 就是 182 圈左右, 是設定的問題. **不論是在 Master 或是在 Slave, 都是一樣狀況, 可以分開設定.** 設定如下圖所示:



(2). The “Master module” indicates **master encoder pulse number** used to calculate shape of cam profile. **The result of the division** of “Master module” and “Number of table points” gives the space range between two consecutive points of the table. The profile of the cam between two points is calculated using a cubic interpolation.

“主模塊”指示用於計算凸輪輪廓形狀的主編碼器脈衝數。“主模塊”和“表點數”的**劃分結果**給出了表的兩個連續點之間的時間範圍。使用三次插值計算兩點之間的凸輪輪廓。

PS: 現在用的 Master motor 馬達編碼器的脈衝數=2500, 並且我們的凸輪軸旋轉一圈 360 度是一個週期, 所以 Master module 輸入 2500, 表示我們凸輪用 2500 個 pulses 數**輸入**時, 用來當 1 圈用。

4. The “Slave module” represent the excursion of the cam measured in terms of resolver pulses (the **numbers** of resolver pulses in a single revolution of the motor shaft is 65535), Every point of the cam table (that can range from 0 to 65535) is multiply for the “Slave module” and divided for 65536, in this way every point of the cam table can take an effective value ranging from 0 and “Slave module”.


這裡的 numbers = accounts

“從動模塊”表示以旋轉變壓器脈衝的形式測量的凸輪的偏移(電動機軸單轉中旋轉變壓器脈衝的數量為 65535), 凸輪表的每個點(範圍從 0 到 65535) 與 “從站模塊” 相乘, 再除以 65536, 這樣凸輪表的每個點都可以取有效值, 範圍從 0 到 “從站模塊” 。

$$\Delta space_{cam.point} = \frac{MODULE_{MASTER}}{N_{table.point} - 1}$$

$$Value_{cam.point} = \frac{MODULE_{SLAVE} \cdot Value_{table.point}}{65536}$$

附件 1: 編碼器接腳定義



以下空白



嵐天自動化股份有限公司
i-Maku Automation CO., LTD.



謝謝您的選用

E-mail: sales@imaku.com.tw
聯絡人: 范揚昇
手機: 0937583280

